Архангельск (8182)63-90-72 Астана (7172)727-132 Астрахань (8512)99-46-04 Барнаул (3852)73-04-60 Белгород (4722)40-23-64 Брянск (4832)59-03-52 Владивосток (423)249-28-31 Волгоград (844)278-03-48 Вологда (8172)26-41-59 Воронеж (473)204-51-73 Екатеринбург (343)384-55-89 Иваново (4932)77-34-06 Ижевск (3412)26-03-58 Иркутск (395)279-98-46 Казань (843)206-01-48 Калининград (4012)72-03-81 Капуга (4842)92-23-67 Кемерово (3842)65-04-62 Киров (8332)68-02-04 Краснодар (661)203-40-90 Красноярск (391)204-63-61 Курск (4712)77-13-04 Липецк (4742)52-20-81 Киргизия (996)312-96-26-47 Магнитогорск (3519)55-03-13 Москва (495)268-04-70 Мурманск (8152)59-64-93 Набережные Челны (8552)20-53-41 Нижний Новгород (831)429-08-12 Новокузнецк (3843)20-46-81 Новосибирск (383)227-86-73 Омск (3812)21-46-40 Орел (4862)44-53-42 Оренбург (3532)37-68-04 Пенза (8412)22-31-16 Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47 Ростов-на-Дону (863)308-18-15 Рязань (4912)46-61-64 Самара (846)206-03-16 Саритов (845)249-38-78 Севастополь (8692)22-31-93 Симферополь (3652)67-13-56 Смоленск (4812)29-41-54 Сочи (862)225-72-31 Ставрополь (8652)20-65-13 Таджикистан (992)427-82-92-69 Сургут (3462)77-98-35 Тверь (4822)63-31-35 Томск (3822)98-41-53 Тула (4872)74-02-29 Тюмень (3452)66-21-18 Ульяновск (8422)24-23-59 Уфа (347)229-48-12 Хабаровск (4212)92-98-04 Челябинск (351)202-03-61 Череповец (8202)49-02-64 Ярославль (4852)69-52-93

### https://tsi.nt-rt.ru || tfs@nt-rt.ru

# Термоанемометрия для диагностики турбулентных потоков

Термоанемометрия – это метод, требующий наличия датчика для измерения скорости в одной точке с высокой точностью и с высокими частотными характеристиками. Типичная термоанемометрическая система имеет два основных компонента, управляющую схему и датчик. Имеется два типа управляющих схем. Один – это анемометр постоянной температуры (для измерения скоростей), а другой – анемометр постоянного тока (для измерения температур).

Имеется много различных типов датчиков, проволочного или плёночного типов, для одномерных, двухмерных и трёхмерных составляющих скорости, а также для низких значений газов и жидкостей.


Благодаря своим высоким частотным характеристикам система термоанемометрии является великолепным инструментом для измерения пульсации турбулентных потоков. Имеется много версий датчиков, применяемых в различных текучих средах. Для проведения измерений в потоках газов и жидкостей предлагаются одномерные, двухмерные и трёхмерные датчики. Кроме того, для обеспечения корреляции с частотными характеристиками потока имеются датчики проволочного и плёночного типа. Выбор соответствующего датчика является важнейшим фактором для успешного выполнения измерений. Типовой диапазон скоростей для термоанемометрической системы простирается от нескольких см/сек до сотен м/сек.

### Особенности и преимущества

- Измерение в одной точке при диапазоне скоростей от см/сек до сотен м/сек.
- Калибровка датчика по выходному сигналу скорости
- Хорошее пространственное разрешение и высокие частотные характеристики
- 1, 2 и 3 составляющих скорости с соответствующим типом датчика
- Целовременной высокоскоростной отбор проб
- Спектр мощности и статистические характеристики потоков измеряются в м/сек

# FA-300


Компоновка системы, включающей в себя управляющую схему



Типичная калибровочная кривая отношения между выходным сигналом напряжения анемометра и скоростью

## Как работает термоанемометрия

- Термоанемометрия требует, чтобы датчик нагревался до определённой высокой температуры
- Когда датчик подвергается действию потока, он охлаждается, а величина тока, необходимая для поддержания его оригинальной температуры, будет индикацией скорости потока вокруг датчика
- Калибровка выполняется, чтобы увязать напряжение со скоростью




Sensor Orientation (Relative to connector end of probe)

– установка датчика (по отношению к концу
измерительного зонда),


Sensor Position (Relative to connector end of probe) —
положение датчика (по отношению к концу
измерительного зонда),

Upstream — противоток,
In line — по ходу потока,

Example — пример.



Изображение различных датчиков, одномерный, двухмерный и трёхмерный датчики



Установка датчика по отношению к измеряемому потоку



Типичный результат при использовании трёхмерного датчика




График спектра мощности, измеренной проволочным датчиком в потоке в аэродинамической трубе

Архангельск (8182)63-90-72 Астана (7172)727-132 Астрахань (8512)99-46-04 Барнаул (3852)73-04-60 Белгород (4722)40-23-64 Брянск (4832)59-03-52 Владивосток (423)249-28-31 Волгоград (844)278-03-48 Вологда (8172)26-41-59 Воронеж (473)204-61-73 Екатеринбург (343)384-55-89 Иваново (4932)77-34-06 Ижевск (3412)26-03-58 Иркутск (395)279-98-46 Казань (843)206-01-48 Калиниград (4012)72-03-81 Калуга (4842)92-23-67 Кемерово (3842)65-04-62 Киров (8332)68-02-04 Краснодар (861)203-40-90 Краснодар (391)204-63-61 Курск (4712)77-13-04 Липецк (4742)52-20-81 Киргизия (996)312-96-26-47 Магнитогорск (3519)55-03-13 Москва (495)268-04-70 Мурманск (8152)59-64-93 Набережные Челны (8552)20-53-41 Нижний Новгород (831)429-08-12 Новокузнецк (3843)20-46-81 Новосибирск (383)227-86-73 Омск (3812)21-46-40 Орел (4862)44-53-42 Оренбург (3532)37-68-04 Пенза (8412)22-31-16 Казахстан (772)734-952-31 Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35 Тверь (4822)63-31-35 Томск (3822)98-41-53 Тула (4872)74-02-29 Тюмень (3452)66-21-18 Ульяновск (8422)24-23-59 Уфа (347)229-48-12 Хабаровск (4212)92-98-04 Челябинск (351)202-03-61 Череповец (8202)49-02-64 Ярославль (4852)69-52-93